



Nome documento	Ver.	Pag.
ATSx500A_MR_4.5.284f94c_Release_Note_IT.docx	1	1 of 3
Titolo		
ATS Advanced Release Documento		

FIRMWARE RELEASE DOCUMENTO

ADVISOR ADVANCED ATSX500A Release Note

Versione Release	MR_4.5.284f94c
Tipo di release	Market Release
Data della Release	Novembre 2020
Autore/Aggiornato da	Marco Passoni
Compatibilità hardware	ATSx500A da versione MR.4.x UltraSync
Compatibile con versione Downloader	ATS8500 MR.1.7.0.16349
Compatibile con versione Titan	NON COMPATIBILE

ARITECH a CARRIER Company	Filename:	ATSx500A_MR_4.5.284f94c_Release_Note_IT.docx
Author:	Marco Passoni	Last Saved: 03/11/2020 16:59:00
Last Edited By:	Marco Passoni	Date Printed:

1 Lista delle modifiche

1.1 Modifiche dalle impostazioni di fabbrica

Menu	Elementi	Descrizione

2 Nuove funzioni

- Aggiunto supporto per CDC4 Ascensori
- Riporto guasto sirena come manomissione
- Nuovo tipo di zona tecnica: guasto modulo esterno, manomissione modulo esterno
- Indicazione degli allarmi tecnici in zone tecniche come allarme si sistema
- Accesso installatore quanto area inserita
- Zone E/E può riportare allarme durante il tempo entrata/uscita
- Nuove opzioni per modalità panico
- Gruppo utente Installatore
- Autorizzazione gruppo utente per eseguire test ingressi
- Nuovo evento modifica PIN utente
- Nuovo evento cancellazione utente
- Nuovo evento utente aggiunto
- Aggiunto supporto ATS1290N
- Acquisizione allarmi senza disinserimento dell'area
- Accesso remoto
- Nuove zone aggiunte al sistema hanno l'opzione del contatore autoesclusione impostata in accordo al default della centrale

3 Problemi risolti

- Numero lettore RAS non corretto per ATS125x
- ATS1135 risposta su Inserire/Disinserire+accesso tramite tessera
- X500A MR4.2/MR4.3 "Lettore collegato" per ATS1110 TESSERA+PIN non disponibile
- L'area può essere impostata quando non è pronta per l'inserimento a causa del tamper di zona attivo in caso di disattivazione

ARITECH a CARRIER Company	Filename:	ATSx500A_MR_4.5.284f94c_Release_Note_IT.docx	
Author:	Marco Passoni	Last Saved:	03/11/2020 16:59:00
Last Edited By:	Marco Passoni	Date Printed:	



Nome documento	Ver.	Pag.
ATSx500A_MR_4.5.284f94c_Release_Note_IT.docx	1	3 of 3
Titolo		
ATS Advanced Release Documento		

- Legge la configurazione da centrale (ATS8500), mentre è presente un installatore attivo connesso alla centrale.
- Mancanza di guasto della linea Ethernet quando il cavo LAN è scollegato dopo lo switch
- Il reporting vocale non viene interrotto per le tastiere senza LCD e per i lettori quando l'opzione Stop report è impostata per Gruppo utenti
- Il flag di zona inattiva per troppo tempo non si spegne
- La zona inibita non mantiene più lo stato di inibizione quando si esce dalla modalità di programmazione
- Guasto ricarica batteria non indicato e riportato
- ATS118x va offline dopo il ripristino della chiave di comunicazione
- Nessuna connessione tramite USB stabilita quando SUDL si chiude durante la sincronizzazione
- ATS1170 nessun numero di tessera utente nella visualizzazione live C&C
- Reinizializzazione delle aree durante il ripristino del sistema
- Riavvio centrale

ARITECH a CARRIER Company	Filename:	ATSx500A_MR_4.5.284f94c_Release_Note_IT.docx
Author:	Marco Passoni	Last Saved: 03/11/2020 16:59:00
Last Edited By:	Marco Passoni	Date Printed: