



Nome documento	Ver.	Pag.
CDC4_V10.01.53054_Release_Note_IT.docx	1	1 of 3
Titolo		
CDC4 Documento Release		

## FIRMWARE RELEASE DOCUMENTO

### CDC4 Release Note

<b>Versione Release</b>	<b>V10.01.53054</b>
<b>Tipo di release</b>	Market Release
<b>Data della Release</b>	Novembre 2020
<b>Autore/Aggiornato da</b>	Marco Passoni
<b>Compatibilità hardware</b>	<b>ATSx500A da versione MR.4.5 UltraSync</b>
<b>Compatibile con versione Downloader</b>	<b>ATS8500 MR.1.7.0.16349</b>
<b>Compatibile con versione Titan</b>	<b>NON COMPATIBILE</b>
<b>Driver ATS8600</b>	<b>Da versione CDC4_1.20.0.1100.c4driver</b>

ARITECH a CARRIER Company	Filename:	CDC4_V10.01.53054_Release_Note_IT.docx
Author:	<b>Marco Passoni</b>	Last Saved: <b>04/11/2020 11:30:00</b>
Last Edited By:	<b>Marco Passoni</b>	Date Printed:

	Nome documento	Ver.	Pag.
	CDC4_V10.01.53054_Release_Note_IT.docx	1	2 of 3
	Titolo		
CDC4 Documento Release			

## 1 Lista delle modifiche

### 1.1 Modifiche dalle impostazioni di fabbrica

Menu	Elementi	Descrizione

## 2 Nuove funzioni

- Supporto della funzionalità ascensori come nel precedente ATS126x ma varchi e piani possono essere utilizzati contemporaneamente sullo stesso CDC4
- Supporto con comandi di sblocco Aperio (dove supportato)
- Migliorate tempistiche quando più di 5 CDC4 in modalità standard sono connessi ad ATS8600
- Migliorate tempistiche si download delle modifiche (non Lettura o Scrittura completa)


## 3 Problemi risolti

- Migliorata comunicazione quando si utilizzano espansioni connesse al bus CDC4 che causano periodicamente eventi di fuori linea.

## 4 Come aggiornare il firmware

L'aggiornamento del firmware viene eseguito tramite il software ATS8500 in versione minima 1.7.0.16349.

Selezionare Aggiorna firmware dalla barra di ATS8500.



ARITECH a CARRIER Company		Filename:	CDC4_V10.01.53054_Release_Note_IT.docx
Author:	<b>Marco Passoni</b>	Last Saved:	<b>04/11/2020 11:30:00</b>
Last Edited By:	<b>Marco Passoni</b>	Date Printed:	

	Nome documento	Ver.	Pag.
	CDC4_V10.01.53054_Release_Note_IT.docx	1	3 of 3
	Titolo		
CDC4 Documento Release			


Selezionare nella casella a destra l'estensione "New CDC Upgrade File (\*.zip)" e successivamente file di aggiornamento "Network\_Access\_Controller\_pcb1058\_V10-01-53054.zip".

**ATTENZIONE! Questo file non deve essere scompattato ma utilizzato in formato .zip.**




Confermare con il tasto Apri.

Selezionare il DGP CDC4 da aggiornare dall'elenco visualizzato nella finestra CDCRfuSelector:



Confermare con OK.

Nella centrale attiva comparirà un triangolo e dopo qualche istante la finestra di aggiornamento, questa fase può durare diversi minuti (circa 30/40) con la progressione visualizzata dalla barra verde in basso.



ARITECH a CARRIER Company		Filename:	CDC4_V10.01.53054_Release_Note_IT.docx
Author:	<b>Marco Passoni</b>	Last Saved:	<b>04/11/2020 11:30:00</b>
Last Edited By:	<b>Marco Passoni</b>	Date Printed:	